Warsztat: POLEASINGOWE.PL
Tel: (71) 715 60 17
Email: info@poleasingowe.pl
Adres: ul.Lipowa 2

ID raportu: MAXIA20261001113020
Test czas: 2026-10-01 11:30:20
Technik: --

2015 MY(Model Year) FordEU Raport diagnostyczny pojazdu

Informacje o pojeździe

2015 MY(Model Year)/FordEU/Mondeo/
VIN: WF0FXXWPCFKE06544

Przebieg: 145643.3km
Tablica rejestracyjna: SB849ET

Zeskanuj, aby pobrać plik PDF

Informacje o kliencie

Imię i nazwisko: --

Tel: --

Informacje o urządzeniu

Skaner: MaxiSys MS909&EV
Wersja: V6.42

Numer seryjny: VB9GS6C01131
Numer zamówienia naprawy: VB9GS6C0113120261001112957907

Zeskanowany system (25)

System		Status/DTC
PCM(Moduł sterujący silnika)		0
ABS(Układ hamulcowy)		0
RCM(Moduł sterujący ograniczeń)		0
IPC(Moduł sterujący deski rozdzielczej)		0
ACM(Moduł sterujący dźwiękiem)		0
APIM(Moduł interfejsu protokołu akcesoriów)		0
BCMii(Moduł sterujący nadwozia)	ADAS	0
DACMC(Cyfrowy moduł sterujący dźwiękiem C)		0
DCDC(Moduł sterujący przetwornicy DC/DC)		0
DDM(Moduł przednich drzwi kierowcy)		0
DSM(Moduł przedniego fotela kierowcy)		0
DSP(Moduł cyfrowego przetwarzania sygnału (audio))		0
FCIM(Moduł interfejsu sterowania przedniego)		0
GWM(Moduł bramy A)		0
HCM(Moduł sterujący reflektorami)	ADAS	0
HSWM(Podgrzewany moduł kierownicy)		0
IPMA(Moduł przetwarzania obrazu A)	ADAS	0
PAM(Moduł wspomagania parkowania)	ADAS	0
PDM(Moduł przednich drzwi pasażera)		0

PSCM(Moduł sterujący wspomagania kierownicy)		0
RGTM(Moduł tylnej klapy/bagażnika)		0
RTM(Moduł nadajnika - odbiornika radiowego)		0
SCCM(Moduł sterujący kolumny kierownicy)		0
SODL(Moduł sterujący wykrywania przeszkód bocznych - lewy)	ADAS	0
SODR(Moduł sterujący wykrywania przeszkód bocznych - prawy)	ADAS	0

DTC (0)

Uwagi technika

Nazwa klienta: _____

Technik: _____

Data: _____

Uwaga: Zachowaj kopię tego raportu w swojej dokumentacji.

Zastrzeżenia: Niniejszy raport inspekcji dotyczy wyłącznie inspekcji pojazdu i naprawy.Autel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe lub wtórne szkody wynikające z użycia, niewłaściwego użycia lub zamontowania narzędzia skanującego.