Warsztat: POLEASINGOWE.PL
Tel: (71) 715 60 17
Email: info@poleasingowe.pl
Adres: ul.Lipowa 2

ID raportu: MAXIA20261123150336
Test czas: 2026-11-23 15:03:36
Technik: --

2017 MY(Model Year) FordEU Raport diagnostyczny pojazdu

Informacje o pojeździe

2017 MY(Model Year)/FordEU/Fiesta/
VIN: WF0JXXGAHJPD34275

Przebieg: 38663.1km
Tablica rejestracyjna: SB443FR

Zeskanuj, aby pobrać plik PDF

Informacje o kliencie

Imię i nazwisko: --

Tel: --

Informacje o urządzeniu

Skaner: MaxiSys MS909&EV
Wersja: V6.51

Numer seryjny: VB9GS6C01131
Numer zamówienia naprawy: VB9GS6C0113120261123150311500

Zeskanowany system (14)

System	Status/DTC
PCM(Moduł sterujący silnika)	0
ABS(Układ hamulcowy)	0
RCM(Moduł sterujący ograniczeń)	0
IPC(Moduł sterujący deski rozdzielczej)	0
ACM(Moduł sterujący dźwiękiem)	0
APIM(Moduł interfejsu protokołu akcesoriów)	0
BdyCM(Moduł sterujący nadwozia) ADAS	0
GWM(Moduł bramy A)	0
HVAC(Ogrzewanie wentylacja klimatyzacja)	0
IPMA(Moduł przetwarzania obrazu A) ADAS	0
PAM(Moduł wspomagania parkowania) ADAS	0
PSCM(Moduł sterujący wspomagania kierownicy)	0
SCCM(Moduł sterujący kolumny kierownicy)	0
TCU(Telematyczna jednostka sterująca)	0

DTC (0)

Uwagi technika

Nazwa klienta: _____

Technik: _____

Data: _____

Uwaga: Zachowaj kopię tego raportu w swojej dokumentacji.

Zastrzeżenia: Niniejszy raport inspekcji dotyczy wyłącznie inspekcji pojazdu i naprawy.Autel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe lub wtórne szkody wynikające z użycia, niewłaściwego użycia lub zamontowania narzędzia skanującego.