Raport Historii Pojazdu autoDNA



Ford Mondeo

WF0FXXWPCFKE06544

ON Diesel

Zeskanuj i zobacz raport online

Ostatni stan drogomierza **141 960 km**

Ubezpieczenie do **2026-11-23**

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-10-06 09:25:45 UTC +0200 Wersja językowa PL
5c686c84-3af09a7b-f68ba0c7-73bab2d8-a3a480d9

Aby sprawdzić oryginalność raportu, zeskanuj kod QR widoczny w nagłówku.

Kluczowe informacje

- Uszkodzenie
- Brak szkody całkowitej
- Rozbieżność drogomierza
- Krajowy
- Więcej niż jeden właściciel
- Zdjęcia

Przegląd historii

Kradzież	Nie odnotowano	Zastaw skarbowy	Nie odnotowano
Uszkodzenie	Odnotowano	Rozbieżność drogomierza	Odnotowano
Szkoda całkowita	Nie odnotowano	Specjalne przeznaczenie	Nie odnotowano
Akcja serwisowa	Nie odnotowano	Niedopuszczony do ruchu	Nie odnotowano
Złomowanie	Nie odnotowano	Historia serwisowa	Posiada

Skrótowe podsumowanie informacji o historii pojazdu. Zielone pozycje to dla kupującego sygnał, że auto nie kryje nieprzyjemnych niespodzianek w bazach autoDNA — a dla sprzedającego argument, który buduje zaufanie i przyspiesza transakcję.

Nawigacja raportu

Informacje o pojeździe
Liczba wpisów: **12**

Akcje serwisowe
Liczba wpisów: **0**

Bazy skradzionych pojazdów
Przeszukane bazy: **14/14**

Odczyty drogomierza
Liczba wpisów: **14**

Historia pojazdu
Liczba wpisów: **31**

Dziennik sprawdzeń
Liczba wpisów: **1**

Wyposażenie
Liczba wpisów: **0**

Archiwalne zdjęcia
Liczba wpisów: **27**

Informacje o pojeździe

Ford • Mondeo • Samochód osobowy

Rodzaj nadwozia **KOMBI**	Typ paliwa **DIESEL**	Pojemność silnika [cm3] **2000**
Rok modelowy **2019**	Typ silnika **TDCI (TURBO DIESEL COMMON RAIL INJECTION)**	Układ kierowniczy **LEWOSTRONNY**
Typ skrzyni biegów **AUTOMATYCZNA**	Napęd **FWD**	Nazwa koloru lakieru **MAGNETIC**
Liczba drzwi **4**		

Akcje serwisowe

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy **14** | Nie odnotowano

Włochy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Czechy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Rumunia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Litwa
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowenia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Holandia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Kanada
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowacja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Szwecja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Norwegia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

Nie odnotowano

Kaynine
Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)

Nie odnotowano

Baza int.
Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe

Nie odnotowano

Polska
Baza skradzionych pojazdów - PL

Nie odnotowano

Węgry
Baza skradzionych pojazdów - HU

Nie odnotowano

Odczyty drogomierza



Cel sekcji:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza – są to „zdjęcia z przeszłości, nie stanowią one ciągłego monitoringu przebiegu pojazdu”

Zasady interpretacji przebiegu:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza zarejestrowane podczas przeglądów, serwisów, aukcji lub rejestracji, do których AUTODNA miało dostęp na moment wygenerowania raportu.

- **Trend rosnący:** Prawidłowa historia powinna wykazywać stały wzrost wartości.
- **Analiza rozbieżności:** Wszelkie spadki lub nielogiczne skoki mogą wynikać na przykład z błędnych odczytów, błędów przy wprowadzaniu danych (tzw. „czeski błąd”), wymiany licznika lub celowej manipulacji.
- **Weryfikacja:** W przypadku wątpliwości zaleca się porównanie danych z fizyczną książką serwisową pojazdu oraz weryfikację stanu zużycia podzespołów przez rzeczoznawcę.
- **Uwaga:** Brak wpisów w danym okresie nie oznacza braku eksploatacji pojazdu.

Historia pojazdu

2026

04.08.2026

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
141 960 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2027-08-04**

Kraj **Polska**

2025

24.11.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-11-23**

Kraj **Polska**

09.2025

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **5 500 - 6 000 PLN**

Rezultat

USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części
- Elementy karoserii zewnętrznej



Strefa uszkodzenia
- Tył

Kraj **Polska**

22.07.2025

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
125 670 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2026-07-22**

Kraj **Polska**

2024

24.11.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-11-23**

Kraj **Polska**

19.07.2024

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
114 203 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2025-07-19**

Kraj **Polska**

2023

24.11.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-11-23**

Kraj **Polska**

11.2023

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
107 101 km

11.2023

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **3 500 - 3 750 PLN**

Rezultat

USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części
- Elementy karoserii zewnętrznej



Strefa uszkodzenia
- Lewa strona
- Tył
- Lewy tył

Kraj **Polska**

20.01.2023

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
96 825 km

Kraj **Polska**

2022

24.11.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-11-23**

Kraj **Polska**

24.11.2022

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na firmę lub organizację
Miejsce rejestracji **Bielsko-Biała, śląskie**

Kraj **Polska**

22.08.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-08-21**

Kraj **Polska**

16.08.2022

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Stan drogomierza
94 050 km

Pojazd używany, Pojazd serwisowany w ASO
Kolor nadwozia **Szary**
Oferta dealera
Miejsce postoju **Bielsko Biala**
Cena **109 500 EUR**

Kraj **Polska**

26.07.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
94 045 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2024-07-26**

Kraj **Polska**

02.2022

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
82 605 km

Serwis regularny
Wymiana filtra kabinowego
Wymiana oleju i filtra olejowego
Wymiana płynu hamulcowego
Inspekcja nadwozia

Kraj **Polska**

2021

22.08.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-08-21**

Kraj **Polska**

03.08.2021

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
67 681 km

Kraj **Polska**

04.2021

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
57 672 km

Serwis regularny
Kontrola jakości oleju
Inspekcja nadwozia

Kraj **Polska**

01.2021

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
50 200 km

Serwis regularny
Wymiana filtra kabinowego
Wymiana oleju i filtra olejowego
Wymiana filtra paliwa
Wymiana filtra powietrza silnika
Inspekcja nadwozia

Kraj **Polska**

01.2021

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **8 000 - 8 500 PLN**

Rezultat

USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części
- Elementy karoserii zewnętrznej



Strefa uszkodzenia
- Przód

Kraj **Polska**

2020

22.08.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-08-21**

Kraj **Polska**

01.2020

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
28 725 km

Serwis regularny
Wymiana filtra kabinowego
Wymiana oleju i filtra olejowego
Serwis klimatyzacji

Inspekcja nadwozia

Kraj **Polska**

2019

11.2019

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
31 774 km

11.2019

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **7 500 - 8 000 PLN**

Rezultat

USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części
- Elementy karoserii zewnętrznej
- Oświetlenie zewnętrzne



Strefa uszkodzenia
- Przód
- Prawy przód

Kraj **Polska**

30.08.2019

Rozpoczęcie okresu gwarancyjnego

22.08.2019

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2020-08-21**

Kraj **Polska**

22.08.2019

Pojazd zarejestrowany

Nowy, zakupiony w kraju
Homologowany fabrycznie
Termin badania technicznego **2022-08-21**

Kraj **Polska**

22.08.2019

Pierwsza rejestracja pojazdu

07.2019

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
10 km

Przygotowanie pojazdu do wydania
Inspekcja nadwozia

Kraj **Polska**

04.2019

Pojazd wyprodukowany

Lokalizacja **Valencia**

Kolor nadwozia **Szary**

Kierownica z lewej strony

Kraj **Hiszpania**

Zasady interpretacji danych:

Zdarzenia nieodnotowane:
Pojazd mógł uczestniczyć w kolizjach lub naprawach, które nie zostały zgłoszone do systemu autoDNA lub miały miejsce w regionach nieobjętych raportowaniem.

Rekomendacja:
Raporty autoDNA oraz informacje w nich zawarte powinny być traktowane jako wskazówka oraz stanowić jeden z kroków związanych z zakupem/sprzedażą pojazdu. Informacje zawarte w raportach należy weryfikować w ASO oraz podczas szczegółowych oględzin eksperta. Raporty autoDNA są narzędziem pomocniczym.

Dziennik sprawdzeń

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja	
19.11.2022 08:11:55	**Raport autoDNA**	**88.156.XXX.XXX**	**Warsaw, Poland**	

Wyposażenie

- Sprawdzone, nie odnotowano danych

Archiwalne zdjęcia pojazdu

16.08.2022 Liczba zdjęć 27


















Anty-
KATOWIC
TROJKA














Zasady i warunki
Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika. Raport generowany jest na podstawie danych dostępnych w bazach autoDNA i rejestrach współpracujących z AUTODNA na moment wygenerowania raportu.

Własność intelektualna i autorska

- **Własność intelektualna i autorska:** Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. lub innym uprawnionym podmiotom.
- Wykorzystywanie treści lub znaków graficznych zamieszczonych w serwisie autoDNA jest dozwolone wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem serwisu autoDNA lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA.
- Udostępnienie treści nie oznacza udzielenia licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej w nich zawarte.
- Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

Zasady korzystania i weryfikacja

- **Użytek własny:** Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów wyłącznie do użytku własnego, w zakresie dozwolonego użytku osobistego określonego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.). Poza zakresem dozwolonego użytku osobistego zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach informatycznych, tłumaczenie na inny język oraz jakiekolwiek inne wykorzystywanie treści bez uprzedniej, wyraźnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.
- **Narzędzie pomocnicze:** Informacje zawarte w raporcie stanowią jedynie narzędzie pomocnicze i wskazówkę.
- **Konieczność inspekcji:** Raport nie zastępuje fizycznych oględzin, jazdy próbnej ani weryfikacji stanu technicznego przez wykwalifikowanego eksperta lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO).
- **Weryfikacja online:** Aby wyeliminować ryzyko modyfikacji raportu przez osoby trzecie, każdorazowo zalecamy sprawdzić jego oryginalność poprzez zeskanowanie kodu QR widocznego w nagłówku i porównanie danych z wersją online wyświetlaną w systemie autoDNA.

Regulamin Serwisu autoDNA dostępny jest w Serwisie Internetowym autoDNA.