



MOTOEXPERT

RZECZOZNAWSTWO TECHNIKI SAMOCHODOWEJ MASZYN I URZĄDZEŃ

www.motoexpert.pl
www.rzeczoznawcy-motoexpert.pl

BIURO: 05-420 Józefów, ul. Parkowa 4
NIP: 532-18-76-721

tel./fax: +48 / 22 789 31 25
e-mail: motoexpert@motoexpert.pl

OCENA TECHNICZNA nr: DAW-1956/24

z dnia: 2024/10/10

Wykonawca opinii : mgr inż. Andrzej Walewski CCRS411/04/08/11/14/17/20/23

Zlecniodawca: ING Lease Polska Sp. z o.o.

Adres: ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu przy sprzedaży wymuszonej

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [C] X-2024

Marka: MERCEDES-BENZ

Rok produkcji: 2021

Model: 1833 Actros MR`19 E6 18.0t

Wersja: 1833 L

Nr rejestracyjny: FG 0842N

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy

VIN: W1T96300410536340

Data pierwszej rejestracji 2021/10/25

Data ważności badania technicznego 2025/09/14

Wskazanie drogomierza 323487 km

Okres eksploatacji pojazdu (21/10/25-24/10/11) 36 mies.

Kolor powłoki lakierowej kabiny Niebieski 1-warstwowy typu uni

Rodzaj zabudowy furgon kontenerowy

Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów 2 / 4x2 / automatyczna dwusprzęgłowa

Jednostka napędowa z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika 10677 ccm / 240kW (326KM)

WYPOSAŻENIE (*)

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1 +Zaczep do przyczepy

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*Goodyear KMAX S 315/60 R22.5 156 K	9,0	57
Przednie prawe:	*Goodyear KMAX S 315/60 R22.5 156 K	11,0	45
Tylne LZ:	*Michelin X line energy 295/60 R22.5 150/147 K	5,0	80
Tylne LW:	*Michelin X line energy 295/60 R22.5 150/147 K	6,0	74
Tylne PZ:	*Michelin X line energy 295/60 R22.5 150/147 K	6,0	74
Tylne PW:	*Michelin X line energy 295/60 R22.5 150/147 K	7,0	68

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Do oceny przedstawiono pojazd zarejestrowany w kraju.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy Kozaryn Sp. z o.o. ul.Gorzowska 12, 66-416 Różanki

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

Brak książki serwisowej pojazdu.

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny, drobne zapocenia w miejscach uszczelnień.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru niebieskiego - lakier jednowarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy/wymiany

- drzwi lewe - odpryski lakieru, zarysowania

- ściana boczna lewa - zarysowania

- stopnie wejściowe lewe - zarysowanie

- osłona narożna przednia lewa - zarysowanie

- zabudowa - zarysowania, wgniecenia

- drzwi zabudowy - zarysowania, wgniecenia

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden klucz do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

Pojazd wyposażony w zabudowę skrzynię z oponą firmy gniotpol, o długości koło 780 cm. Zabudowa wyposażona w drzwi tylne pełne oraz dach przesuwany.

Pojazd oklejony folia reklamowa.

Zastrzeżenia ograniczające:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. powyżej nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do opinii nr: DAW-1956/24

z dnia: 2024/10/10

Wykonawca opinii : mgr inż. Andrzej Walewski CCRS411/04/08/11/14/17/20/23

Zleceniodawca: ING Lease Polska Sp. z o.o.

Adres: ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu przy sprzedaży wymuszonej

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [C] X-2024

Marka: MERCEDES-BENZ

Rok produkcji: 2021


Model: 1833 Actros MR`19 E6 18.0t

Wersja: 1833 L

Nr rejestracyjny: FG 0842N

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ KABINY



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: DAW-1956/24

z dnia: 2024/10/10

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [C] X-2024

Marka: MERCEDES-BENZ

Rok produkcji: 2021

Model: 1833 Actros MR`19 E6 18.0t

Wersja: 1833 L

Nr rejestracyjny: FG 0842N

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy



20241009_094535



20241009_094543



20241009_094600



20241009_095014




20241009_095056



20241009_095134



20241009_095201



20241009_095241



20241009_095252



20241009_095254



20241009_095256



20241009_095257



20241009_095308



20241009_095345



20241009_095353



20241009_095358



20241009_095404



20241009_095405



20241009_095407



20241009_095409



20241009_095411



20241009_095412



20241009_095413



20241009_095415



20241009_095416



20241009_095418



20241009_095441



20241009_095444



20241009_095446



20241009_095449



20241009_095453



20241009_095513



20241009_095515



20241009_095517



20241009_095518



20241009_095519



20241009_095522



20241009_095532



20241009_095542



20241009_095546



20241009_095550



20241009_095559



20241009_095632



20241009_095635



20241009_095637



20241009_095638



20241009_095642



20241009_095701



20241009_095708



20241009_095717



20241009_095742



20241009_095745



20241009_095857



20241009_095900



20241009_095901



20241009_095904



20241009_095912



20241009_095913



20241009_095914



20241009_095920



20241009_095923



20241009_095925



20241009_095948



20241009_095955



20241009_095957



20241009_100342



20241009_100422



20241009_100424



20241009_100425



20241009_100427



20241009_100430



20241009_100435



20241009_100442



20241009_100451



20241009_100527



20241009_100529



20241009_100538